

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ № 72
«Дельфиненок»

Е.Э.Бородина

«22» января 2019 года

М.П.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 72 «Дельфиненок» компенсирующей и оздоровительной направленности»
- 1.2. Адрес объекта: 662978 Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, проспект Ленинградский, 15
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, 2 этажа, 4461,1 кв.м
 - земельный участок: 15041,41 кв.м
- 1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: 1984 год
- 1.5. Дата последнего капитального ремонта: нет
- 1.6. Наименование собственника объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 72 «Дельфиненок» компенсирующей и оздоровительной направленности» (МБДОУ № 72 «Дельфиненок»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 662978, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, проспект Ленинградский, 15.
- 1.8. Форма собственности: оперативное управление
- 1.9. Пропускная способность объекта: 206 человек

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: реализация основных образовательных программ дошкольного образования.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): очная
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети (физические лица в возрасте до 8 лет).
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 130 чел/день
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Оценка доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту общественного транспорта: *тротуар*

3.2 Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:

3.2.1 расстояние: *100 м.*

3.2.2 время движения (пешком) *4-5 мин.*

3.2.3 наличие пешеходного перехода и его характеристика: *нерегулируемый пешеходный переход*

3.2.4 Перепады высоты в пути: *есть, небольшой уклон не более 10°, ровный асфальт*

3.3 Состояние доступности объекта для инвалидов

№ п \п	Структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

3.4. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект полностью доступен физическим лицам, в том числе детям с нарушениями речи, слуха и умственной отсталостью. Для остальных категорий инвалидов организация дистанционного обучения. Требуется реконструкция санитарного узла, устройство тактильных полос по ходу движения, устройство пандуса на входе, расширение дверного проема входной группы, установка дополнительного поручня на пандусе, установка нескользкого покрытия на входе, оборудование звуковыми сигналами и табло с субтитрами.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Техническое решение невозможно, организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Техническое решение невозможно, организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП

4.2. Ожидаемый результат: ДП-В

5. Особые отметки

5.1. Паспорт доступности объекта составлен на основании акта обследования объекта от 22 января 2019 года.
сформирован на основании:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Е.П. Серeda

Н.В. Шамрай

И.Ю. Ефимова